

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-06-2026, 11:26 a. m.	02:47	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
323	Sin datos	08-06-2026, 11:24 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
08-06-2026, 11:24 a. m.	08-06-2026, 11:26 a. m.	7

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:14	Línea 4A
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 83995
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:01	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 24.6
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	14:17	Guardar



ID 40440 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:18	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

29:22

Guardar



ID 40458 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:19

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID 40476 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:22

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:11

Guardar



ID 40493 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:23

NO OK

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40476	documentation-asset	93.2 KiB	74493b33128a5afa97192df854fe641778a263a5d671dc360f137c379e7ed30a
40493	documentation-asset	407.1 KiB	d5ed5c2f3be5c8d4bf1ecc509c16bf733f7d8c84fb0d5450a3edfffd8962faf4
40522	documentation-asset	1016.4 KiB	eac911b34c56978e26431141901adf45679e65776e7ffad02dd5670a9e3be25e
40534	documentation-asset	388.6 KiB	4996e4acb41a71ea8ce96a0b6aae78f1a467ada3ab1452235c06cff4ee987716
40551	documentation-asset	384.3 KiB	4634ee72bd10e527a6db269b7d9dfbc977a680e19a749fd1d9d73fcf6283debf