

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 08-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 03:11 p. m.	06:18	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
324	Sin datos	08-06-2026, 03:05 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 03:05 p. m.	08-06-2026, 03:11 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:16	Valor: 144
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:06	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	01:11	Valor: 18
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	01:07	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:11	Guardar



ID
ababb8402916d1f23ce0a87c8cf7799db7bdaf61901c0331e5448b391fb2f9ef - documentation-asset



ID
f6f36eedfe6fec9e0b0247937023996c072efe8e20915f550c56f3e10915360c - documentation-asset



ID
8d9c4170d50c303045358a49f4ccb6ed23dcc18
7977570b038eb3fee8ffad4e2 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 08-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
ababb8402916d1f2...	documentation-asset	170.0 KiB	Imagen incluida
f6f36eedfe6fec9e...	documentation-asset	164.1 KiB	Imagen incluida
8d9c4170d50c3030...	documentation-asset	134.9 KiB	Imagen incluida