

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 03:11 p. m.	06:18	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
324	Sin datos	08-06-2026, 03:05 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 03:05 p. m.	08-06-2026, 03:11 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:16	Valor: 144
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:06	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	01:11	Valor: 18
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	01:07	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:11	Guardar



ID 40619 - documentation-asset



ID 40624 - documentation-asset



ID 40635 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40619	documentation-asset	164.1 KiB	7a7e8c99ef7ccbd750f0babb869f5126feaf5c91909738a6be118fb90d09dd9f
40624	documentation-asset	170.0 KiB	23344f89859b0104f235590f29c12286bed9f8231e44bdd3305ac58032137691
40635	documentation-asset	134.9 KiB	638c7fc6dca8eef2b4a5b8a76b90919e754869bce8f3f1f5724882e4ba12b599