

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 08-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 03:50 p. m.	03:34	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
326	Sin datos	08-06-2026, 03:47 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 03:47 p. m.	08-06-2026, 03:50 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:11	Valor: 34
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:23	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:17	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	Sí
6. Documentation: Evidencia	02:11	Guardar



ID
274e880ab83b40ad4a0e5a709783a82f55c62d
edc122766d16c5d6d7c9546537 -
documentation-asset



ID
3b571ceb29b165bcfcfeadc1532782caede49c4
b742b89d0191e0b0fa5e2f661 -
documentation-asset



ID
de8466eef2fd7cf63ce1a7e0435cb7add1b6666
b0697aac124db638b63fb7d05 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 08-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
274e880ab83b40ad...	documentation-asset	166.7 KiB	Imagen incluida
3b571ceb29b165bc...	documentation-asset	158.4 KiB	Imagen incluida
de8466eef2fd7cf6...	documentation-asset	159.2 KiB	Imagen incluida