

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 03:50 p. m.	03:34	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
326	Sin datos	08-06-2026, 03:47 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 03:47 p. m.	08-06-2026, 03:50 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:11	Valor: 34
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:23	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:17	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	Sí
6. Documentation: Evidencia	02:11	Guardar



ID 40692 - documentation-asset



ID 40697 - documentation-asset



ID 40708 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40692	documentation-asset	158.4 KiB	5fc995370abca7b7536b3a484ddc4f264d680f9c33821d940ffff2bd4eb0b4f9
40697	documentation-asset	166.7 KiB	4a4e2807ba0f95f703d9e5bc3c4047f3a778037d1026ceee0b3d469acb1aa92f
40708	documentation-asset	159.2 KiB	a581ffb322f05097c431f7e92bde9f85ef1529eac50982ce429ab3e96967e9ea