

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 08-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 04:06 p. m.	01:09	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
327	Sin datos	08-06-2026, 04:05 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 04:05 p. m.	08-06-2026, 04:06 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:21	Valor: 10
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:24	Guardar



ID
aa970ba99430ef9d4b5cc4d6d19757b80d4604
a442f1ccc558d1a4613145a9e4 -
documentation-asset



ID
e360d66de71a211dc400ee943eed8c3bc33eea
466b927d5e18cf1fee4da01748 -
documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
aa970ba99430ef9d...	documentation-asset	146.4 KiB	Imagen incluida
e360d66de71a211d...	documentation-asset	142.3 KiB	Imagen incluida