

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	08-06-2026, 04:06 p. m.	01:09	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
327	Sin datos	08-06-2026, 04:05 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
08-06-2026, 04:05 p. m.	08-06-2026, 04:06 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:21	Valor: 10
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:24	Guardar



ID 40765 - documentation-asset



ID 40770 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40765	documentation-asset	146.4 KiB	1eeefa9ee6da2a2243dfb9b971d5a6e97a2dea102f0fa07ba27af3e60259fff5
40770	documentation-asset	142.3 KiB	608e84e5c4c1433d2b0f43b1b9f6882efb5d53ff3e4aa0e996a86658c51d4f18