

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 02:59 p. m.	05:11	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
330	Sin datos	10-06-2026, 02:54 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
10-06-2026, 02:54 p. m.	10-06-2026, 02:59 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:40	Valor: 2160
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:14	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:07	No
6. Foto Monitores: Evidencia	02:48	Guardar



ID 40859 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40859	documentation-asset	122.6 KiB	1770a7b1af65f9e05f985e1779331030050938798655b06a05983b9520363253