

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 02:59 p. m.	05:11	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
330	Sin datos	10-06-2026, 02:54 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
10-06-2026, 02:54 p. m.	10-06-2026, 02:59 p. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:40	Valor: 2160
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:14	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:07	No
6. Foto Monitores: Evidencia	02:48	Guardar



ID 40859 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40859	documentation-asset	122.6 KiB	1770a7b1af65f9e05f985e1779331030050938798655b06a05983b9520363253