

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 10-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 03:28 p. m.	01:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
331	Sin datos	10-06-2026, 03:27 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
10-06-2026, 03:27 p. m.	10-06-2026, 03:28 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:13	Valor: 31
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:08	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:15	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:12	Guardar



ID
9f3dba60d67bb70637c3e16e3213cc9c6ec78a9
5278fe8f4548a58118ec8bf9d - documentation-
asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
9f3dba60d67bb706...	documentation-asset	156.0 KiB	Imagen incluida