

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 03:28 p. m.	01:06	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
331	Sin datos	10-06-2026, 03:27 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
10-06-2026, 03:27 p. m.	10-06-2026, 03:28 p. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:13	Valor: 31
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:08	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:15	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:12	Guardar



ID 40914 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
40914	documentation-asset	156.0 KiB	522c4cb058dbf82f83303482f33f5120c01ce1a3173e64a1e89b1b76a3735a15