

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 10-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 03:41 p. m.	11:19	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
332	Sin datos	10-06-2026, 03:29 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
10-06-2026, 03:29 p. m.	10-06-2026, 03:41 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	09:12	Valor: 425
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:06	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:19	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:07	Guardar



ID
28d9d26d063d7e1a1ee7e89cb256b29ed8924c
fd93eec10951fa1a3ebalda842 -
documentation-asset



ID
93c8bc49bfdbd5fa11681695f1e5068343802b1
3bb606199d4d81d8eb26423c2 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 10-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
28d9d26d063d7e1a...	documentation-asset	149.7 KiB	Imagen incluida
93c8bc49bfdbd5fa...	documentation-asset	167.4 KiB	Imagen incluida