

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 10-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 04:07 p. m.	00:58	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
333	Sin datos	10-06-2026, 04:06 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
10-06-2026, 04:06 p. m.	10-06-2026, 04:07 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:16	Valor: 2084
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:06	Valor: 18
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:05	Guardar




ID
f5002fb0280740e3107fca7c65f5d0ffbf81887ba
a9e69c5c6e17b4f052e24bc - documentation-
asset

7. Foto Monitores: Evidencia

01:30

Guardar



ID
a4008d0d60c84c602d8b6767c0e4e0535ff0621
7217ba85cea8e527fe7baa2a7 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 10-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f5002fb0280740e3...	documentation-asset	83.1 KiB	Imagen incluida
a4008d0d60c84c60...	documentation-asset	148.7 KiB	Imagen incluida