

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	10-06-2026, 04:07 p. m.	00:58	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
333	Sin datos	10-06-2026, 04:06 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
10-06-2026, 04:06 p. m.	10-06-2026, 04:07 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:16	Valor: 2084
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:05	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:06	Valor: 18
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:05	Guardar



ID 41032 - documentation-asset



ID 41045 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41032	documentation-asset	83.1 KiB	57cc1fbb562c440fc38d5123e06bee6405b539d0902ae9c68d18b726fcd01b00
41045	documentation-asset	148.7 KiB	0e5a427bdd227a6144bbd4706dae2ef8c23c38c6fee2705385afa17debf8f8a0