

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 11-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 09:47 a. m.	03:40	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
334	Sin datos	11-06-2026, 09:44 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
11-06-2026, 09:44 a. m.	11-06-2026, 09:47 a. m.	1

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:41	Valor: 422
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:45	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:16	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:16	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí



ID
53d29d0377c15c623cf0df29fd4932a8878513d
7184094560e54fcf6082335b9 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 11-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
53d29d0377c15c62...	documentation-asset	98.3 KiB	Imagen incluida