

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 09:47 a. m.	03:40	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
334	Sin datos	11-06-2026, 09:44 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
11-06-2026, 09:44 a. m.	11-06-2026, 09:47 a. m.	1

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:41	Valor: 422
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:45	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:16	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:16	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:15	Guardar



ID 41097 - documentation-asset

7. Foto Monitores: Screen with camera for triggering a screenshot	01:03	Regresar
8. Foto Monitores: Selection for the documentation type	00:13	Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41097	documentation-asset	98.3 KiB	3c6ed9bfb20004f58d42664fbb29a3e3a4c94f1ed4055c16c21f5d6b7fc2c8e3