

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 11-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 11:45 a. m.	04:34	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
335	Sin datos	11-06-2026, 10:44 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
11-06-2026, 11:45 a. m.	11-06-2026, 11:45 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:38	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:12	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:35	Valor: 13
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:15	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:02	Guardar



ID
47861135f9fc2fbf6c0834b97af66010a2235c38
e2deaabf699e1bba90eb2b99 - documentation-
asset



ID
f34405574a0459eed0baec670e6be9729f78d62
0db107b75e4ace8a2e2a4227f -
documentation-asset



ID
4cb38c27a6026b0c2b46cc311688653166dea2
3fd38ed10bbbe8b4215094693e -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 11-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
47861135f9fc2fbf...	documentation-asset	171.2 KiB	Imagen incluida
f34405574a0459ee...	documentation-asset	160.3 KiB	Imagen incluida
4cb38c27a6026b0c...	documentation-asset	138.1 KiB	Imagen incluida