

FactorCX
Frontline / Metro

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 11:45 a. m.	04:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
335	Sin datos	11-06-2026, 10:44 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
11-06-2026, 11:45 a. m.	11-06-2026, 11:45 a. m.	3

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:38	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:12	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:35	Valor: 13
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:15	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:02	Guardar



ID 41152 - documentation-asset



ID 41153 - documentation-asset



ID 41166 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41152	documentation-asset	171.2 KiB	a2ac4358a257f327857e4557ebf0293d187f2146db1ac7b549c39d6ed70542b8
41153	documentation-asset	160.3 KiB	2ed89952db0f9cbfb58191746981ce2fdc328180bc7d883ac2f132d3e01e73e5
41166	documentation-asset	138.1 KiB	8369e6940c1f401a7b3d9af52555a049c3dd63a928336319b970f53af0269f8a