

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 11-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 12:00 p. m.	06:29	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
339	Sin datos	11-06-2026, 11:45 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
11-06-2026, 11:45 a. m.	11-06-2026, 12:00 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:57	Valor: 129
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	01:28	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:17	No
6. Foto Monitores: Evidencia	03:29	Guardar



ID
5002e03cd6fcf87b300655a9a7ab0ff4b4aeed267df0a341c835a924a40808b4 - documentation-asset



ID
f22f9d5787ebb330ccab2e3e6032bbb400e6ed7e222f81c00652b11a9de2a1d1 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5002e03cd6fcf87b...	documentation-asset	183.3 KiB	Imagen incluida
f22f9d5787ebb330...	documentation-asset	157.0 KiB	Imagen incluida