

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	11-06-2026, 12:00 p. m.	06:29	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
339	Sin datos	11-06-2026, 11:45 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
11-06-2026, 11:45 a. m.	11-06-2026, 12:00 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:57	Valor: 129
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	01:28	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:17	No
6. Foto Monitores: Evidencia	03:29	Guardar



ID 41336 - documentation-asset



ID 41337 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41336	documentation-asset	183.3 KiB	b646431f1d6e12d696c3f9288c124c658825c322a3587ad0186243b6470acace
41337	documentation-asset	157.0 KiB	830631114436d4daff921eb67f426c74a714cb8f77c63c62416c98083ece78a8