

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 11:55 a. m.	03:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
342	Sin datos	11-06-2026, 03:37 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 11:55 a. m.	12-06-2026, 11:55 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:38	Valor: 138
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:22	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:26	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:10	Guardar



ID
52e5716e7d387b3fedfd6621f6dde273623e3c2
ecb8517d98d3a55868d822555 -
documentation-asset



ID
8977344b62cb3e5981ece136d807ea0d85e1e8
6788aaefab9ffe243ac6171275 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
52e5716e7d387b3f...	documentation-asset	200.4 KiB	Imagen incluida
8977344b62cb3e59...	documentation-asset	157.5 KiB	Imagen incluida