

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 11:55 a. m.	03:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
342	Sin datos	11-06-2026, 03:37 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 11:55 a. m.	12-06-2026, 11:55 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:38	Valor: 138
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:22	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:26	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:10	Guardar



ID 41499 - documentation-asset



ID 41512 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41499	documentation-asset	200.4 KiB	a2e349b3dcb51e0faaa1421c94b592077aba890c9dba24a6b1a2aa4ff1d68bbf
41512	documentation-asset	157.5 KiB	58fb1279f36ef532e242f94543b10ed997605d8c654af81ab9d15a16b3ecfe95