

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 11:55 a. m.	02:42	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
344	Sin datos	11-06-2026, 04:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 11:55 a. m.	12-06-2026, 11:55 a. m.	5	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	03:49	Valor: 445
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:52	Valor: 111
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:08	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:43	Valor: 162721
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:16	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:54	Guardar




ID
4bb5d8e70b656d3b3588676586aaecbbac187d
ee1760450279657c239b1f5083 -
documentation-asset



ID
bc72496d890ca692233e5aa5d3429045092585
69b41a02b2b44549e2821d62e7 -
documentation-asset


7. Foto Monitores: Evidencia



ID
9dcaa4cb13d11e31ec6f040e489d21c6f2fd0b5f
e553e63152eef0021fd94931 - documentation-
asset



ID
aab86e9ecab601e27bb1fdd62ee06ef6b80374a
1b969488749c597a461719e35 -
documentation-asset



ID
c4adac2ac05f050a937426d642d200b00e4fbda
a30962ae64cf81dce5a011bc8 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4bb5d8e70b656d3b...	documentation-asset	176.8 KiB	Imagen incluida
bc72496d890ca692...	documentation-asset	188.3 KiB	Imagen incluida
9dcaa4cb13d11e31...	documentation-asset	156.3 KiB	Imagen incluida
aab86e9ecab601e2...	documentation-asset	205.7 KiB	Imagen incluida
c4adac2ac05f050a...	documentation-asset	189.8 KiB	Imagen incluida