

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 11:55 a. m.	02:42	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
344	Sin datos	11-06-2026, 04:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 11:55 a. m.	12-06-2026, 11:55 a. m.	5	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	03:49	Valor: 445
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:52	Valor: 111
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:08	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:43	Valor: 162721
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:16	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:54	Guardar



ID 41614 - documentation-asset




ID 41615 - documentation-asset


7. Foto Monitores: Evidencia



ID 41628 - documentation-asset



ID 41629 - documentation-asset



ID 41630 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41614	documentation-asset	176.8 KiB	e47084c6a6ed4c64d4fbc55e395c65bddb53a89b8f0629f8b3982002f776518d
41615	documentation-asset	188.3 KiB	a84f0e3bd2885475c312a3427b99becb7d16ba3d9b07849626f01f5081c5be7f
41628	documentation-asset	205.7 KiB	76222f8207f3dc6523b0d989ef764e0330997aee8753d5b177609a64fe68bc26
41629	documentation-asset	156.3 KiB	31a55fe8266229500fc9989670e7d0c13112ba2a268b21df56884e17329dd64a
41630	documentation-asset	189.8 KiB	66986e97dd61c1ec6c4324e89b9796c5900cfa661d87ca9c274333fea7f2084c