

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 11:55 a. m.	05:02	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
346	Sin datos	11-06-2026, 04:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 11:55 a. m.	12-06-2026, 11:55 a. m.	5	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:19	Valor: 445
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:52	Valor: 111
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:08	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:43	Valor: 162721
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:16	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:54	Guardar




ID
4feb86a4d806dbbe35a166390943344c03cbee
dc907fd7e0a20285d39c208626 -
documentation-asset




ID
9d720e8d31dd213ff1c28ef963cab698110a7faa
188619e6e1d65ac995b63499 - documentation-
asset

7. Foto Monitores: Evidencia



ID
427be4e90b8e10b2f48fc4ce222cc500c20c70146a3ae5bf8e9505fbecfe8a25 - documentation-asset



ID
70552953b4d78acb08cc948fcc8585278cdfd3f3dd93d4436e8909ef19281e4d - documentation-asset



ID
e63590af624ccf44e15f57628e39e45e302d2518103adc6d14d849c84dff23ed - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4feb86a4d806dbbe...	documentation-asset	176.8 KiB	Imagen incluida
9d720e8d31dd213f...	documentation-asset	188.3 KiB	Imagen incluida
427be4e90b8e10b2...	documentation-asset	156.3 KiB	Imagen incluida
70552953b4d78acb...	documentation-asset	189.8 KiB	Imagen incluida
e63590af624ccf44...	documentation-asset	205.7 KiB	Imagen incluida