

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 12:34 p. m.	02:50	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
349	Sin datos	12-06-2026, 12:29 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 12:34 p. m.	12-06-2026, 12:34 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:21	Valor: 468
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:19	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:10	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:14	Guardar



ID 41817 - documentation-asset



ID 41830 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41817	documentation-asset	192.0 KiB	8e054f992dfac80de6327763133932049e590c00f7b46380d332c1f467e4ff2e
41830	documentation-asset	163.8 KiB	8d9f4459c3d768c2348f71381886c026b383b558b7451d2f858eea51590311aa