

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 12-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 12:51 p. m.	02:01	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
351	Sin datos	12-06-2026, 12:49 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 12:49 p. m.	12-06-2026, 12:51 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:23	Valor: 62
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:03	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:09	Guardar



ID
97ec4c77bb2846d2c8c81a58360f3b761ade99
a08fa859e95c83b5ee9f1cae09 -
documentation-asset



ID
29792d929ce4fd9ca7610fbe144e06bcb8e8082
9d2ebab77bf3b0ee69d3c1f81 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 12-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
97ec4c77bb2846d2...	documentation-asset	208.3 KiB	Imagen incluida
29792d929ce4fd9c...	documentation-asset	152.5 KiB	Imagen incluida