

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	12-06-2026, 12:51 p. m.	02:01	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
351	Sin datos	12-06-2026, 12:49 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
12-06-2026, 12:49 p. m.	12-06-2026, 12:51 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:23	Valor: 62
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:03	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:09	Guardar



ID 41897 - documentation-asset



ID 41910 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41897	documentation-asset	208.3 KiB	ed28116acffd91c30c024f39367e02b0f0f2232e05b7d8de15dbf9f427956117
41910	documentation-asset	152.5 KiB	81ecb7fe49e4e2a32c9a862c9a017fae4f82e639c3ed4294e336e808a00c9cde