

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 15-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	15-06-2026, 10:59 a. m.	06:22	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
352	Sin datos	15-06-2026, 10:41 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 10:41 a. m.	15-06-2026, 10:59 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:41	Valor: 71
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 16
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:09	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:35	Guardar



ID
65299520b36f599f6f9e92392b8d17979fb8526
205771be267af2f6ba38032ee -
documentation-asset



ID
a4b044df1c699a6f4d87fced6319e1cd392009a
b4f8cd1d97c003a0d106f3417 -
documentation-asset



ID
bf33a9f7eef956e5b8590da4c2434b515444fb8
ae42675cf16cd849c6ec5fca1 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
65299520b36f599f...	documentation-asset	181.5 KiB	Imagen incluida
a4b044df1c699a6f...	documentation-asset	158.1 KiB	Imagen incluida
bf33a9f7eef956e5...	documentation-asset	179.9 KiB	Imagen incluida