

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	15-06-2026, 10:59 a. m.	06:22	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
352	Sin datos	15-06-2026, 10:41 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 10:41 a. m.	15-06-2026, 10:59 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:41	Valor: 71
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 16
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:09	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:35	Guardar



ID 41966 - documentation-asset



ID 41967 - documentation-asset



ID 41980 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41966	documentation-asset	181.5 KiB	47c71c043f305a3e7496561e94f4020881d06d3c56bfc0af53786483fdab4040
41967	documentation-asset	158.1 KiB	460f4d43f63212cc15fe1c0e91c9684570cc23382dffcdaf239883ca4ab9f2f5
41980	documentation-asset	179.9 KiB	18ba89f0112a303fa4ee5f7c62df8f5bb9327ae1b5d8c47e6f1d6750443651e1