

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 15-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	15-06-2026, 12:55 p. m.	02:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
357	Sin datos	15-06-2026, 12:41 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 12:41 p. m.	15-06-2026, 12:55 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:03	Valor: 74
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:23	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:09	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:18	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:06	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID
d5e2937d3605d0652f6303fa06282659f8755a2
1efe443b620bc88a535125c49 -
documentation-asset



ID
85096c0671ffc1bc94ad1c133cd915b137f7e29
9627972c06cf5f8ed8adc70bf - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
d5e2937d3605d065...	documentation-asset	189.9 KiB	Imagen incluida
85096c0671ffc1bc...	documentation-asset	157.1 KiB	Imagen incluida