

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	15-06-2026, 12:55 p. m.	02:44	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
357	Sin datos	15-06-2026, 12:41 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-06-2026, 12:41 p. m.	15-06-2026, 12:55 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:03	Valor: 74
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:23	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:09	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:18	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:06	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID 42453 - documentation-asset



ID 42466 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
42453	documentation-asset	189.9 KiB	ceeac56f3e628e01b03087c4b0cad082435d48517d09d219c3c9669f1a93af33
42466	documentation-asset	157.1 KiB	6040005b2aef3f40469df5013e7988d671f84960e68bcaefaa8d0eeaf7dd0207