

# Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|                 |                         |                |        |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| michael_vilches | 15-06-2026, 02:50 p. m. | 06:37          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 359                     | Sin datos               | 15-06-2026, 02:43 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 15-06-2026, 02:43 p. m. | 15-06-2026, 02:50 p. m. | 7                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                         | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                        | 00:25  | Guardar          |
| <div></div> <div>ID 42493 - documentation-asset</div> |        |                  |
| 2. ID Tren: Dato numerico                                                                                                               | 00:53  | Valor: 218       |
| 3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea                                                                                                | 00:04  | Línea 3          |
| 4. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                        | 00:08  | Valor: 2         |

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:55

Guardar



ID 42525 - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:39

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:32

Guardar



ID 42542 - documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:40

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:06

Guardar



ID 42556 - documentation-asset


10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

00:46

OK

**11. Fotografía VOBC: Evidencia**

00:40

**Guardar**

ID 42573 - documentation-asset

**12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC**

00:46

**OK****13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia**

04:07

**Guardar**


ID 42598 - documentation-asset

**14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad**

00:02

**OK****15. Fotografía TIU: Evidencia**

00:31

**Guardar**

ID 42617 - documentation-asset

**16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU**

00:47

**OK****17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad**

00:59

**OK****18. Inspección VOBC GEN S1: Cierre**

02:15

**Finalizar**

## Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 42493 | documentation-asset | 280.4 KiB | d28c1e537995cd7c4c92762e1d62908a95dfddb7dd3e8a9259b11054867f51b3 |
| 42525 | documentation-asset | 154.6 KiB | 637d6d1f01fc00dcaae624c7cee5cb5941825977a687f6a29367e8ccb0537865 |
| 42542 | documentation-asset | 116.9 KiB | 29025c63674837f895daf4fc12204f9538888cf295f6e2f1a08f36c11246be34 |
| 42556 | documentation-asset | 99.2 KiB  | e88ac963240c5e39d88d3b115e5f1fd0b379dd3b299c0b735bc7b74671d25aff |
| 42573 | documentation-asset | 139.3 KiB | e9c1123b1313fb65bbe6137549aa6df732e920cf37f7e45cdf8d941b68b8a40d |
| 42598 | documentation-asset | 149.7 KiB | 65d8ed5bde8ff047c0c361ed020dc77d3584983a8eed3bf3496732db162ea944 |
| 42617 | documentation-asset | 115.9 KiB | 4d4438fcce73bbdc4e814a09f3b88d06fb5ac2da75f3042485402e8994cbcd4  |