

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 15-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	15-06-2026, 03:03 p. m.	04:36	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
360	Sin datos	15-06-2026, 02:51 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 02:51 p. m.	15-06-2026, 03:03 p. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:25	Guardar
 ID 7005c3fccf2f1f1dee391c0ae43ae619237425ae a723b76b9df5806716899517 - documentation- asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:46	Valor: 218
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:02	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:08	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:21

Guardar



ID
e23aca1eebc9245a73355998154b0c5612befdf
fca5e79280bc427971ba8bf44 - documentation-
asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:37

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:23

Guardar



ID
90e01d0f4cb173da66d7fbfc27b05d9cf7e8dc50
aac7f3858e8925147decc462 - documentation-
asset

8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:50

OK


9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:04

Guardar




ID
9e012574da05da1a0a12db275ba29acd40dfe5
bc9fdcd5faaec44887b63cc1f -
documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	01:00	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:50	Guardar
 ID aef7e90fc074005081c3e84c2bb11acd158f098 29df6667786847fcbf20846ad - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:47	OK
13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	01:14	Guardar
 ID f71ab8269abaca256f4c77f950eaa7160dd1bf98 20af550fbb69fa4d01c485f4 - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	00:44	OK



ID
b2a1a654b9803b02faf5cce63acaabd36ae85ba
e12d4cde897ed485a7b321419 -
documentation-asset



ID
8d775c8c31a5c50bd32e6a44247cfd692b112fb
a6ec060799f1744aa874e7734 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7005c3fccf2f1f1d...	documentation-asset	135.6 KiB	Imagen incluida
e23aca1eebc9245a...	documentation-asset	181.3 KiB	Imagen incluida
90e01d0f4cb173da...	documentation-asset	117.2 KiB	Imagen incluida
9e012574da05da1a...	documentation-asset	162.5 KiB	Imagen incluida
aef7e90fc0740050...	documentation-asset	218.2 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f71ab8269abaca25...	documentation-asset	143.1 KiB	Imagen incluida
b2a1a654b9803b02...	documentation-asset	135.2 KiB	Imagen incluida
8d775c8c31a5c50b...	documentation-asset	188.4 KiB	Imagen incluida