

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	15-06-2026, 03:39 p. m.	01:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
362	Sin datos	15-06-2026, 03:32 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 03:39 p. m.	15-06-2026, 03:39 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:14	Valor: 163
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:15	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:10	Guardar



ID 43051 - documentation-asset



ID 43064 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
43051	documentation-asset	254.3 KiB	87fe7c837afd065cf8d015741b8ffeebfbb97f9b3c351b83e964db90a66ef832
43064	documentation-asset	225.1 KiB	f2e8d02757d34e310ef51e1e1c0ef27e2ccc7f0bba1447a45444cfe8f3960295