

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 16-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	16-06-2026, 12:27 p. m.	11:14	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
363	Sin datos	16-06-2026, 12:16 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-06-2026, 12:16 p. m.	16-06-2026, 12:27 p. m.	11	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:26	Guardar
 ID 49a1195ef265f8591329fa2d734ada31745af7a b8cc09c051f50161eda857bba - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:49	Valor: 218
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:40

Guardar



ID
d8292bd7595379e132aeccf682a0fde2b06e545
1de424828676fe7ccaf757a86 - documentation-
asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:41

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

06:30

Guardar



ID
d494ed4bba39ba994d22173fd3e035fee08dae4
41ded406d626afbe4e96af9b1 -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:02

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
c8059caffc9a397fa8025db46d65dc283dc057b
bc77049aabb01d0da0d8c4755 -
documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:45

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:24

Guardar



ID
7886be734b8c80352e2c70fc8e8e75bef1e628e
f40e4983a132d539239b70e94 -
documentation-asset

12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC

00:58

OK


13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

01:21

Guardar



ID
7b646ca082db8b9bc2d4fcd3f40db7c18ae507
fb25e93aa5e6124208efdf3b5 - documentation-
asset



ID
b3faaf148b9c461bce3830ddce10f9214dc1499
123c2258ee190afa2226acdf4 - documentation-
asset


14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

01:56

OK

15. Fotografía TIU: Evidencia

01:25 **Guardar**



ID
34f85bdbb50d2ad25ae1437c6352ed363080a8
b795985e1b1b095744946ea524 -
documentation-asset



ID
b6a8d346c8a610d1c11b44dc63760abc81227d
d20b87d2f5d6cd2a2a2321983a -
documentation-asset




ID
b98fbbe390f91b324e46b148d17e903f1e0be27
521e33679cd59e0820af5180d -
documentation-asset

16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU

04:40 **OK**

17. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

02:37 **Guardar**



ID
fce2d2af7ce4f20ef02007ea89c856015f719541
a12e10a6d8986bf511318aa6 - documentation-
asset

18. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

00:02 **OK**

19. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

02:57 **Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
49a1195ef265f859...	documentation-asset	274.3 KiB	Imagen incluida
d8292bd7595379e1...	documentation-asset	119.1 KiB	Imagen incluida
d494ed4bba39ba99...	documentation-asset	173.4 KiB	Imagen incluida
c8059caffc9a397f...	documentation-asset	148.4 KiB	Imagen incluida
7886be734b8c8035...	documentation-asset	110.4 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7b646ca082db8b9b...	documentation-asset	139.3 KiB	Imagen incluida
b3faaf148b9c461b...	documentation-asset	183.8 KiB	Imagen incluida
34f85bdbb50d2ad2...	documentation-asset	173.5 KiB	Imagen incluida
b6a8d346c8a610d1...	documentation-asset	154.4 KiB	Imagen incluida
b98fbbe390f91b32...	documentation-asset	144.2 KiB	Imagen incluida
fce2d2af7ce4f20e...	documentation-asset	192.3 KiB	Imagen incluida