

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX

Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 16-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	16-06-2026, 12:44 p. m.	11:48	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
365	Sin datos	16-06-2026, 12:28 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
16-06-2026, 12:28 p. m.	16-06-2026, 12:44 p. m.	8

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. ID Tren: Dato numerico	01:30	Valor: 218
2. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:03	Línea 3
3. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:10	Valor: 2
4. Fotografía MRU: Evidencia	01:03	Guardar




ID
c8ca93f44ef6632c54801b335dc006fd7352163
c129ef620c4340d2804365ddc -
documentation-asset

5. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU	00:44	OK
---	-------	----

6. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID
f931328c1b7c8c747a156b5ed508a87dd359c0
864be3358c0dd07b68605f68c3 -
documentation-asset

7. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:46

OK

8. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
df259ca41255251517f00d391817b38b2db091
22e4c2733cd58f301283bc90d8 -
documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:48

OK


10. Fotografía VOBC: Evidencia

00:18

Guardar



ID
a341b13fa13f4134e13fb7c864782f0d2b0df278
516876ca21b099da34c5ad5e - documentation-
asset

11. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:46	OK
12. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	07:33	Guardar
 ID f8027db12b27f403bec35639eef198848fda551303602bf769ba97724df96fc3 - documentation-asset		
13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	00:47	OK
14. Fotografía TIU: Evidencia	00:40	Guardar
 ID c5225976091114a0a1e3768ebe35499367afd1dac4d811efa8b5b7f92bfd259c - documentation-asset  ID fe51cd4d68fd88d5531dc9d17a50173d97eb6add70749e02614d36bf552456ba - documentation-asset		
15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU	01:55	OK
16. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia	00:13	Guardar
 ID 660ccc0829caf7060e6e2a11494084f3a0bad235495b8365e904072c1c6072c8 - documentation-asset		

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad	00:51	OK
18. Inspección VOBC GEN S2: Cierre	02:20	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c8ca93f44ef6632c...	documentation-asset	152.2 KiB	Imagen incluida
f931328c1b7c8c74...	documentation-asset	136.7 KiB	Imagen incluida
df259ca412552515...	documentation-asset	136.2 KiB	Imagen incluida
a341b13fa13f4134...	documentation-asset	127.4 KiB	Imagen incluida
f8027db12b27f403...	documentation-asset	171.5 KiB	Imagen incluida
c5225976091114a0...	documentation-asset	140.1 KiB	Imagen incluida
fe51cd4d68fd88d5...	documentation-asset	158.2 KiB	Imagen incluida
660ccc0829caf706...	documentation-asset	166.9 KiB	Imagen incluida