

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 16-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	16-06-2026, 04:21 p. m.	12:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
369	Sin datos	16-06-2026, 04:08 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-06-2026, 04:08 p. m.	16-06-2026, 04:21 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	11:00	Valor: 139
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:03	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:10	Guardar




ID
563c1f561f3fc8445ce475d43ccc9f73bbc11f6b3
659f518f88177dee812e3b0 - documentation-
asset

7. Foto Monitores: Evidencia

01:53

Guardar



ID
5177e5a04a2107b9d09a5782e9769428e7c8e3
d3bb1ae2facaf82f82fef8cbc9 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
563c1f561f3fc844...	documentation-asset	217.6 KiB	Imagen incluida
5177e5a04a2107b9...	documentation-asset	147.9 KiB	Imagen incluida