

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	16-06-2026, 04:21 p. m.	12:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
369	Sin datos	16-06-2026, 04:08 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-06-2026, 04:08 p. m.	16-06-2026, 04:21 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	11:00	Valor: 139
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:03	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:10	Guardar



ID 43775 - documentation-asset



ID 43788 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
43775	documentation-asset	217.6 KiB	332777f5ebb7993cbe7d39849c421e73e9f7bb00d3f5f3ea5b3fc38edd899c93
43788	documentation-asset	147.9 KiB	becd23c02fc2f97129ea9c4c52df376ced925d5728af62f1b9efb903f515c90f