

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 17-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	17-06-2026, 12:36 p. m.	07:30	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
370	Sin datos	17-06-2026, 12:29 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 12:28 p. m.	17-06-2026, 12:36 p. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:12	Guardar
 ID c77ee9e43f8b8b321335a667bc6a744342551b e676594e5c89a4b1a474b8f008 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:52	Valor: 214
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:57

Guardar



ID
d3978b060ba06107ba1ec47845e583e8cdc737
07a384a6d6e0ae21c99c675609 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:49

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:24

Guardar



ID
01dcd55474b3d2f9385139f6e1800e47464edc5
4b1f2dded4b35e61555155438 -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:43

OK



9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia


00:10

Guardar



ID
dcc1f7609f35a36791c1bbb4e8b871d828b2421
fd8ea1cec38884781adc37cf6 - documentation-
asset

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:45	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:47	Guardar
 ID 2edc2d5a2e73c4b58c5d86663b490cccbf617a3123343b9a627044efc75f1f2c - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:57	OK
13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	03:43	Guardar
 ID aab6191f5e83274f42718c7a52ff2a30404d09622f92d59d335ea4cbd3725a4a - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	00:51	OK



ID
87ffaaed337e6d03adc33027dc7a7f17a959fedb
60b061294213a98d656906a5 -
documentation-asset



ID
487a0f287b91d0e283e241601f765d11becdfec
8b83d3fc2960cfd72a4f092f3 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c77ee9e43f8b8b32...	documentation-asset	279.5 KiB	Imagen incluida
d3978b060ba06107...	documentation-asset	159.6 KiB	Imagen incluida
01dcd55474b3d2f9...	documentation-asset	131.7 KiB	Imagen incluida
dcc1f7609f35a367...	documentation-asset	132.2 KiB	Imagen incluida
2edc2d5a2e73c4b5...	documentation-asset	228.5 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
aab6191f5e83274f...	documentation-asset	164.5 KiB	Imagen incluida
87ffaaed337e6d03...	documentation-asset	154.4 KiB	Imagen incluida
487a0f287b91d0e2...	documentation-asset	174.4 KiB	Imagen incluida