

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 17-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	17-06-2026, 01:39 p. m.	01:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
372	Sin datos	17-06-2026, 11:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 01:39 p. m.	17-06-2026, 01:39 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:17	Valor: 129
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID
2d1752b479f9fbe2ab6c3bb8e14127e5f241f1c8
c8baef0961a0d5eaa3c6065a - documentation-
asset



ID
c032d2cc0ba071949395df1dafc2586b6b5e9d5
13c4ca6d694ef0d75e4f4a8c0 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2d1752b479f9fbe2...	documentation-asset	182.3 KiB	Imagen incluida
c032d2cc0ba07194...	documentation-asset	145.2 KiB	Imagen incluida