

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	17-06-2026, 01:39 p. m.	01:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
372	Sin datos	17-06-2026, 11:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 01:39 p. m.	17-06-2026, 01:39 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:17	Valor: 129
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID 44111 - documentation-asset



ID 44124 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44111	documentation-asset	182.3 KiB	9c17a2adefa1645841e4afb9c59ac15b4a03b3f39c9eef9290656af22260d593
44124	documentation-asset	145.2 KiB	d15acb1fa2c15fa37f311863584f41e9df3218678871d82adf34930696e2137c