

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 17-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	17-06-2026, 01:39 p. m.	02:17	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
373	Sin datos	17-06-2026, 12:17 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 01:39 p. m.	17-06-2026, 01:39 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:16	Valor: 53
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 12
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:11	Guardar



ID
d937ad85bab99f6504e7532e80fa6ac13753bc3
48441279ffef07822d92c6a7 - documentation-
asset



ID
4cf051f101f47f99068d9614ce2e0001dce748de
92f3599290cbc1020ffbebb5 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
d937ad85bab99f65...	documentation-asset	183.4 KiB	Imagen incluida
4cf051f101f47f99...	documentation-asset	195.7 KiB	Imagen incluida