

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 17-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	17-06-2026, 02:17 p. m.	04:36	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
378	Sin datos	17-06-2026, 01:54 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
17-06-2026, 01:54 p. m.	17-06-2026, 02:17 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:47	Valor: 012
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:18	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:13	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:51	Guardar



ID
97f2b602fbb14dd13ee1ebee6565c5d52e64ea4
b244a873ef511fad1e425426a -
documentation-asset



ID
3e44a059bd57d62453e1732892abd9c7497b5a
5e1d4ec3d57bff6a444bd4db89 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
97f2b602fbb14dd1...	documentation-asset	147.4 KiB	Imagen incluida
3e44a059bd57d624...	documentation-asset	147.2 KiB	Imagen incluida