

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	17-06-2026, 02:17 p. m.	04:36	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
378	Sin datos	17-06-2026, 01:54 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
17-06-2026, 01:54 p. m.	17-06-2026, 02:17 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:47	Valor: 012
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:18	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:13	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:51	Guardar



ID 44335 - documentation-asset



ID 44348 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44335	documentation-asset	147.4 KiB	06ba538626f179cd19a273bf5db4acbb8d45e454e4aae388a76d7ea5a5996db3
44348	documentation-asset	147.2 KiB	5c93d05dd3570da17214995403639dde35cdab4c7889544d5ef231c6a24c4aca