

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	18-06-2026, 01:09 p. m.	01:45	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
381	Sin datos	18-06-2026, 12:00 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-06-2026, 01:09 p. m.	18-06-2026, 01:09 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:21	Valor: 128
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 27
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:37	Guardar



ID
38476f2c4f84ab637db52918ca10e1c031b79b7
705eab466bedf1afdf9e6e7e5 - documentation-
asset



ID
ce18ed002bfb89a98eaaf75e2524c47e2569856
02f3c7aaefc6845ccfda9ecef - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
38476f2c4f84ab63...	documentation-asset	183.5 KiB	Imagen incluida
ce18ed002bfb89a9...	documentation-asset	169.7 KiB	Imagen incluida