

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	18-06-2026, 01:09 p. m.	01:45	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
381	Sin datos	18-06-2026, 12:00 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-06-2026, 01:09 p. m.	18-06-2026, 01:09 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:21	Valor: 128
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 27
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:37	Guardar



ID 44516 - documentation-asset



ID 44529 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44516	documentation-asset	183.5 KiB	5b496ea1678f5432c3a01cf87ad562f80f520f7ba442652fc6b69d5a36305703
44529	documentation-asset	169.7 KiB	aa9920d2fde1ec1ead4d3ef1938637ef0a0fb5886ed5e87147156e56245c9e32