

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	18-06-2026, 01:23 p. m.	04:15	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
384	Sin datos	18-06-2026, 01:10 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-06-2026, 01:10 p. m.	18-06-2026, 01:23 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	03:26	Valor: 68
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:11	Guardar



ID
396768e29459408affa9fbfc2aec4bba8af769c3f
eda7010ea70501b3425f039 - documentation-
asset



ID
bc2339a2a07b93afbb17b67bfbc93383d47a812
105a2b1633b0faf6b0c707163 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
396768e29459408a...	documentation-asset	201.4 KiB	Imagen incluida
bc2339a2a07b93af...	documentation-asset	184.3 KiB	Imagen incluida