

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	18-06-2026, 01:23 p. m.	04:15	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
384	Sin datos	18-06-2026, 01:10 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
18-06-2026, 01:10 p. m.	18-06-2026, 01:23 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	03:26	Valor: 68
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 17
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:11	Guardar



ID 44670 - documentation-asset



ID 44683 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44670	documentation-asset	201.4 KiB	37f2345441401ad9710b9c294eaa5324ef58f0d0810ded2005f4c8adfcf287c4
44683	documentation-asset	184.3 KiB	f56dc36c919e5d5f714aaccfe5f774b69df74cfe30999fa8dd3d82d1453e3fe4