

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 01-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	01-07-2026, 12:07 p. m.	32:49	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
390	Sin datos	01-07-2026, 11:34 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
01-07-2026, 11:34 a. m.	01-07-2026, 12:07 p. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:24	Guardar
 ID 52e97dff36910e8a274921c8a1a0de61d61cb20dcf0f036d095673c950d5ba7 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:48	Valor: 230
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:04	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:10	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia	00:52	Guardar
 ID aa91f161b2cd7b41de6122dab18740070a5a58 9bb1feafa9ec7177d443a04999 - documentation-asset		
6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU	00:41	OK
7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:23	Guardar
 ID 5ac0f6a323efb465588137c2e05395fce6d36df4 afbdcl1fef6febcd17817b511 - documentation- asset		
8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:40	OK
9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:15	Guardar
 ID ea47810a085d55ea69988916274317a5cc0fb6 5e64d38364c1d538a35146832f - documentation-asset		

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	01:01	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	02:57	Guardar
 ID 87ed9f157c5843240de64eb4013c86bf31b4b8979da4937033717ebfa0a8042e - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:02	OK
13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	28:09	Guardar
 ID 4883f88b0c037b9637f799bd9e79ee11761b9db307b187e26a08ee7e487cb884 - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:52	OK

15. Fotografía TIU: Evidencia

00:47

Guardar



ID
c6807c90b451125efd98b5692918faf63ed9946
eb64fcfb0c4bd0adb166f163c - documentation-
asset

16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


01:07

OK

17. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:12

Guardar



ID
339bdbcb7b978573ec89d05a8e13f09a35b61d
6ac8a59983ebaa1797133ac59a -
documentation-asset

18. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

00:51

OK

19. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

03:20

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 01-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
52e97dff36910e8...	documentation-asset	287.6 KiB	Imagen incluida
aa91f161b2cd7b41...	documentation-asset	180.4 KiB	Imagen incluida
5ac0f6a323efb465...	documentation-asset	150.3 KiB	Imagen incluida
ea47810a085d55ea...	documentation-asset	131.5 KiB	Imagen incluida
87ed9f157c584324...	documentation-asset	215.9 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4883f88b0c037b96...	documentation-asset	230.9 KiB	Imagen incluida
c6807c90b451125e...	documentation-asset	113.6 KiB	Imagen incluida
339bdbcb7b978573...	documentation-asset	178.1 KiB	Imagen incluida